iDiPOS

NEW TECHNOLOGY

www.idipos.com

Manuel d'installation clef DALLAS Wavepos 85

1. Retirez les vises comme dans les images 1.2.3



Figure 1

Figure 2

Figure 3

4. Enlevez le cache arrière comme dans la figure 4

Figure 4

5. Enlevez les 3 vises du haut en suivant la figure 5



Figure 5

6. Même chose pour les vises du bas

Figure 6

7. Ouvrez le cadre avant pour pouvoir passer le câble de la clef

Figure 7

8. Branchez la fiche de la clef DALLAS que sa soit en série ou en Usb

Figure 8

9. Faites passer le cable à travers la carte mère comme dans la figure 9



Figure 9

10. ouvrez le couvercle montrer dans la figure à fin de passer le câble à travers

Figure 10

11. Faites passer le câble à travers le couvercle enlever dans l'étape précédente



Figure 11

12. Faites passer le cable comme montré dans la figure tout en fessant attention aux câbles vidéo et alimentation



Figure 12

13. Vous sortez le câble à travers son trou comme vous montre la figure 13



Figure 13

14. Branchez la clef dallas



Figure 14

15. Fixez l'appareil par les deux vises indiquées



Figure 15

16. En fin, il vous reste qu'a changer la position du troisième jumper vers le bas comme vous montre la figure. Dans le cas d'une clef DALLAS USB, vous n'aurait pas besoin de toucher aux jumpers .



Figure 16

17.En fin, voilà votre clef dallas prête à fonctionner !!

Figure 17